



CONTRALORIA MUNICIPAL

Fecha : 20/1/2015

DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SUPERVISION DE OBRA PUBLICA

CEDULA DE VISITA DE OBRA

PROYECTO:	DATOS GENERALES DE LA OBRA		
PAVIMENTACION CALLE HUMBERTO MARILES ENTRE JUAN DE LA BARRERA Y JOAQUIN CAPILLA, COL. BENITO JUAREZ	Oficio de Aprobación:	102/2014	07/07/2014
	Oficio Ampliación:		
	Fondos:	OBRA PUBLICA DIRECTA	
	Importe Aprobado	\$583,328.04	
	Importe Ejercido	\$566,641.01	
	Contrato de Obra # :	MM-DOP-053-2014	
	Monto contratado:	\$502,869.00	

Contratistas y subcontratistas Involucrados:		Contraloría y Obras Publicas	
Constructora:	PATRICIA LUGO RAMIREZ	Contraloría:	ING. ALEJANDRO FERNANDO LUNA MEDINA
		Obras Publicas:	ING. FELIPE PEREZ

Frentes en los que se esta trabajando

- |  |   |                                      |  |   |
|--|---|--------------------------------------|--|---|
| <input type="checkbox"/> Topografía                      | <input type="checkbox"/> Cimentaciones    | <input type="checkbox"/> Albañilería | <input type="checkbox"/> Herrería      | <input type="checkbox"/> Ins. Sanitaria   |
| <input type="checkbox"/> Despalme                        | <input type="checkbox"/> Estruc. Concreto | <input type="checkbox"/> Tablaroca   | <input type="checkbox"/> Carpintería   | <input type="checkbox"/> Inst. Hidráulica |
| <input type="checkbox"/> Terracerías                     | <input type="checkbox"/> Estruc. Metálica | <input type="checkbox"/> Platonos    | <input type="checkbox"/> Cancelería    | <input type="checkbox"/> Inst. Eléctrica  |
| <input type="checkbox"/> Excavaciones                    | <input type="checkbox"/> Techumbre        | <input type="checkbox"/> Acabados    | <input type="checkbox"/> Obras EXT.    | <input type="checkbox"/> Inst. Gas        |
| <input type="checkbox"/> Demoliciones                    | <input type="checkbox"/> Firmes           | <input type="checkbox"/> Pintura     | <input type="checkbox"/> Pavimentación | <input type="checkbox"/> Inst. Equipo     |
| <input checked="" type="checkbox"/> Otros (Especificar): | <b>Obra Terminada y operando</b>          |                                      |  |   |

REPORTE DE VISITA

Conclusiones: En visita realizada a la obra se observa terminada y operando, con una calidad aceptable.

REPORTE FOTOGRAFICO



Foto 1. Pavimento calle Humberto Mariles entre Juan de la Barrera y Joaquín Capilla, col. Benito Juárez

Ing. Alejandro Fernando Luna Medina  
Auditor de Obra Publica



2014 - 2016

Fecha : 20/1/2015

DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SUPERVISION DE OBRA PUBLICA

CEDULA DE VISITA DE OBRA

REPORTE FOTOGRAFICO



Foto 2. Pavimento calle Humberto Mariles entre Juan de la Barrera y Joaquin Capilla, col. Benito Juarez



Foto 3 Pavimento calle Humberto Mariles entre Juan de la Barrera y Joaquín Capilla, col. Benito Juarez



Foto 4 Pavimento calle Humberto Mariles entre Juan de la Barrera y Joaquin Capilla, col. Benito Juarez



Foto 5. Pavimento calle Humberto Mariles entre Juan de la Barrera y Joaquin Capilla, col. Benito Juarez

Ing. Alejandro Fernando Luna Medina  
Auditor de Obra Pública





2014 - 2016

CONTRALORIA MUNICIPAL

Fecha : 20/1/2015

DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SUPERVISION DE OBRA PUBLICA

CEDULA DE VISITA DE OBRA

REPORTE FOTOGRAFICO




Foto 6. Pavimento calle Humberto Mariles entre Juan de la Barrera y Joaquín Capilla, col. Benito Juárez



Foto 7. Pavimento calle Humberto Mariles entre Juan de la Barrera y Joaquín Capilla, col. Benito Juárez




Foto 8. Pavimento calle Humberto Mariles entre Juan de la Barrera y Joaquín Capilla, col. Benito Juárez




Foto 9. Pavimento calle Humberto Mariles entre Juan de la Barrera y Joaquín Capilla, col. Benito Juárez

Ing. Alejandro Fernando Luna Medina  
Auditor de Obra Publica





2014 - 2016

Fecha : 20/1/2015

DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SUPERVISION DE OBRA PUBLICA

CEDULA DE VISITA DE OBRA

REPORTE FOTOGRAFICO



Foto 10. Crucero con calle Juan de la Barrera



Foto 11. Crucero con calle Juan de la Barrera



Foto 12. Esquina con calle Joaquín Capilla




Foto 13. Crucero con calle Joaquín capilla

Ing. Alejandro Fernando Luna Medina  
Auditor de Obra Publica

