

DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SUPERVISION DE OBRA PUBLICA

CEDULA DE VISITA DE OBRA

PROYECTO:		DATOS GENERALES DE LA OBRA	
REGENERACION DE CANCHAS CALLE LAS TORRES Y DE LAS TORRES, VALLE DORADO		Oficio de Aprobación:	OF. CORREC. 64/2014 06/11/2014
		Oficio Ampliacion:	
		Fondos:	MIGRANTES 3 X 1
		Importe Aprobado	\$981,408.60
		Importe Ejercido	\$981,408.60
		Contrato de Obra # :	10 MMA-DOP-2014-001
		Monto contratado:	\$846,041.90
Contratistas y subcontratistas involucrados:		Contraloría y Obras Publicas	
Constructora:	EDIFICACIONES URBANAS DE SINALOA S.A DE CV	Contraloría: ING. ALEJANDRO FERNANDO LUNA MEDINA	
		Obras Públicas: ING. MIGUEL AGUIRRE	

Frentes en los que se esta trabajando

<input type="checkbox"/> Topografía	<input type="checkbox"/> Cimentaciones	<input type="checkbox"/> Albañilería	<input type="checkbox"/> Herrería	<input type="checkbox"/> Ins. Sanitaria
<input type="checkbox"/> Despalmes	<input type="checkbox"/> Estruc. Concreto	<input type="checkbox"/> Tablaroca	<input type="checkbox"/> Carpintería	<input type="checkbox"/> Inst. Hidráulica
<input type="checkbox"/> Terracerías	<input type="checkbox"/> Estruc. Metálica	<input type="checkbox"/> Plafones	<input type="checkbox"/> Cancelería	<input checked="" type="checkbox"/> Inst. Eléctrica
<input type="checkbox"/> Excavaciones	<input type="checkbox"/> Techumbre	<input type="checkbox"/> Acabados	<input type="checkbox"/> Obras EXT.	<input type="checkbox"/> Inst. Gas
<input type="checkbox"/> Demoliciones	<input type="checkbox"/> Firmes	<input type="checkbox"/> Pintura	<input type="checkbox"/> Pavimentación	<input type="checkbox"/> Inst. Equipo
<input checked="" type="checkbox"/> Otros (Especificar):	Obra practicamente terminada solo falta la instalación eléctrica.			

REPORTE DE VISITA

Conclusiones: En visita realizada a la obra se observa practicamente terminada, unicamente se trabaja en la alimentación eléctrica para el sistema de alumbrado., existe panel de reja acero sin sujetar con las abrazaderas, faltan 2 de estas, por lo que esta suelta, foto (9)., falta limpieza, retiro de escombros y de material piedregoso alrededor de la cancha, que da un mal aspecto y que contrasta con la buena calidad de la obra, fotos (11, 17,18,19 y 21)

REPORTE FOTOGRAFICO




Foto 1 .Regeneración de cancha calle las torres y de las torres, valle Dorado

Ing. Alejandro Fernando Luna Medina
Auditor de Obra Publica



DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SUPERVISION DE OBRA PUBLICA

CEDULA DE VISITA DE OBRA

REPORTE FOTOGRAFICO




Foto 2. Instalación eléctrica: centro de carga , medidor e Interruptor termomagnético para sistema de alumbrado




Foto 3. Instalación eléctrica para sistema de alumbrado




Foto 4. Cercado de la cancha




Foto 5. Cercado de la cancha

Ing. Alejandro Fernando Luna Medina
Auditor de Obra Publica





2014 - 2016

GOBIERNO MUNICIPAL DE MAZATLÁN

CONTRALORIA MUNICIPAL

Fecha : 26/2/2015

DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SUPERVISION DE OBRA PUBLICA

CEDULA DE VISITA DE OBRA

REPORTE FOTOGRAFICO




Foto 6. Cancha de uos multiples




Foto 7. Cancha de uos multiples



Foto 8. Puerta de reja acero





Foto 9. Panel de reja acero sin abrazadera


Ing. Alejandro Fernando Luna Medina
Auditor de Obra Publica



DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SUPERVISION DE OBRA PUBLICA

CEDULA DE VISITA DE OBRA

REPORTE FOTOGRAFICO




Foto 10. Falta limpieza y retiro de escombros.




Foto 11. Falta limpieza.



Foto 12. Gradas Metálicas




Foto 13. Gradas Metálicas



Ing. Alejandro Fernando Luna Medina
Auditor de Obra Publica



DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SUPERVISION DE OBRA PUBLICA

CEDULA DE VISITA DE OBRA

REPORTE FOTOGRAFICO




Foto 14. Bancas para jugadores.




Foto 15. Bancas para jugadores.





Foto 16. Banqueta



Foto 17. Material suelto



Ing. Alejandro Fernando Luna Medina
Auditor de Obra Publica



DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SUPERVISION DE OBRA PUBLICA

CEDULA DE VISITA DE OBRA

REPORTE FOTOGRAFICO



Foto 18. Material suelto




Foto 19. Material suelto,(terriones)



Foto 20. Reflectores



Foto 21. Material


Ing. Alejandro Fernando Luna Medina
Auditor de Obra Publica

