



GOBIERNO MUNICIPAL DE MAZATLÁN

Contraloría Municipal

2014 - 2016

Mazatlán, Sinaloa a 25 de Mayo 2015

INFORME DE SUPERVISION

**LIC. FRANCISCO JAVIER ALVAREZ DIAZ
CONTRALOR MUNICIPAL
PRESENTE.**

De acuerdo al programa de **supervisiones a obra pública** que esta **Contraloría Municipal** realiza, a obras ejecutadas con los recursos provenientes de ingresos municipales (recursos propios), así como los provenientes de recursos federales, estatales y otros, se superviso la obra **Pavimentación de calle Zaragoza entre 5 de Febrero y 5 de Mayo en Villa Unión**, Correspondiente al programa **"PREDIAL RUSTICO 2014 "**, de lo cual informo los resultados obtenidos en la visita.

Visita de inspección realizada el 20 de Mayo del 2015.

CONTRATISTA:

Se realizo un recorrido por la obra en mención con la finalidad de verificar la calidad de la obra, así como también se haya ejecutado conforme a normas y lineamientos establecidos en el proyecto ejecutivo de la obra.

Resultados de la Inspección Física.

La obra se encuentra terminada sin operar, es espera de que el pavimento instalado alcance la resistencia requerida especificada en el proyecto para abrir el tránsito vehicular.

En los acabados de pavimento, guarniciones y calafateo de losas se aprecia buena calidad y se apega a las dimensiones y especificaciones establecidas en proyecto.

Se anexa al presente reporte fotográfico de visita de inspección.

Atentamente

**Ing. Jose Juan Tapia Lopez
Auditor de Obra Publica**



MAZATLÁN

Edificio Mazatianguis Calle México y Tte. Azueta, Centro. Mazatlán Construyendo Futuro
Sinaloa. Tel. 982-84-69



H. AYUNTAMIENTO
2011-2013

Gobierno Municipal de Mazatlán

Contraloría Municipal

Fecha : 22 /Mayo/2015

DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SUPERVISION DE OBRA PUBLICA

CEDULA DE VISITA DE OBRA

PROYECTO:		DATOS GENERALES DE LA OBRA	
PAVIMENTACION DE CALLEZARAGOZA ENTRE CALLE 5 DE FEBRERO Y 5 DE MAYO EN VILLA UNION.		Oficio de Aprobación:	496/2014
		Oficio Ampliación:	
		Fondos:	PREDIAL RUSTICO 2014
		Importe Aprobado	\$228,877.80
		Importe Ejercido	\$80,107.22
		Contratista	CONSTRUMENTAS DEL NOROESTE S.A DE C.V
Datos de la Visita:		Contraloría.	
Visita realizada el día 20 de Mayo 2015		Contraloría: Ing. Jose Juan Tapia Lopez	
Frentes en los que se esta trabajando			
<input type="checkbox"/> Topografía	<input type="checkbox"/> Cimentaciones	<input type="checkbox"/> Albañilería	<input type="checkbox"/> Herrería
<input type="checkbox"/> Despalme	<input type="checkbox"/> Estruc. Concreto	<input type="checkbox"/> Tablaroca	<input type="checkbox"/> Carpintería
<input type="checkbox"/> Terracerías	<input type="checkbox"/> Estruc. Metálica	<input type="checkbox"/> Plafones	<input type="checkbox"/> Cancelería
<input type="checkbox"/> Excavaciones	<input type="checkbox"/> Techumbre	<input type="checkbox"/> Acabados	<input type="checkbox"/> Obras EXT.
<input type="checkbox"/> Demoliciones	<input type="checkbox"/> Firmes	<input type="checkbox"/> Pintura	<input checked="" type="checkbox"/> Pavimentación
<input type="checkbox"/> Otros (Especificar):	EQUIPOS DE GIMNACIO		

REPORTE DE VISITA

Conclusiones:

LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA, SIN OPERAR, EN ESPERA QUE EL PAVIMENTO CUMPLA CON LA RESISTENCIA REQUERIDA EN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO PARA REALIZAR LA APERTURA AL TRANSITO VEHICULAR.

REPORTE FOTOGRAFICO



1.- Microlocalización Calle Zaragoza entre 5 de Febrero y 5 de Mayo en Villa Unión.

Ing. Jose Juan Tapia Lopez
Auditor de Obra Publica





H. AYUNTAMIENTO
2011-2013

Gobierno Municipal de Mazatlán

Contraloría Municipal

Fecha : 22 /Mayo/2015


DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SUPERVISION DE OBRA PUBLICA

CEDULA DE VISITA DE OBRA


REPORTE FOTOGRAFICO




2.- Pavimento Fc 250 kg/cm2 en calle Zaragoza.



3.- Pavimento Fc 250 kg/cm2 en calle Zaragoza.



4.- Esquina de calle Zaragoza con calle 5 de Febrero.



5.- Junta constructiva en pavimento.

Ing. Jose Juan Tapia Lopez
Auditor de Obra Publica





H. AYUNTAMIENTO
2011-2013

Gobierno Municipal de Mazatlán

Contraloría Municipal

Fecha : 22 /Mayo/2015


DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SUPERVISION DE OBRA PUBLICA

CEDULA DE VISITA DE OBRA

REPORTE FOTOGRAFICO



6.- Guarnicion tipo L 25X35X60 cm concreto fc 200 kg/cm2



7.- Guarnicion tipo L 25X35X60 cm concreto fc



8.- Acabado escobillado en pavimento.



9.- Fin de pavimento en calle zaragoza.

Ing. Jose Juan Tapia Lopez
Auditor de Obra Publica





H. AYUNTAMIENTO
2011-2013


Gobierno Municipal de Mazatlán

Contraloría Municipal


Fecha : 22 /Mayo/2015

DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SUPERVISION DE OBRA PUBLICA
CEDULA DE VISITA DE OBRA

REPORTE FOTOGRAFICO



10.- Pavimentacion en calle zaragoza.


Ing. Jose Juan Tapia Lopez
Auditor de Obra Publica


MAZATLÁN
CONSTRUYENDO FUTURO