



GOBIERNO MUNICIPAL DE MAZATLÁN

Contraloría Municipal

2014 - 2016

Mazatlán, Sinaloa a 31 de Julio 2015

INFORME DE SUPERVISION

**LIC. FRANCISCO JAVIER ALVAREZ DIAZ
CONTRALOR MUNICIPAL
PRESENTE.**

De acuerdo al programa de **supervisiones a obra pública** que esta **Contraloría Municipal** realiza, a obras ejecutadas con los recursos provenientes de ingresos municipales (recursos propios), así como los provenientes de recursos federales, estatales y otros, se superviso la obra **Pavimentación de calle Playa Copa Cabana en el Fraccionamiento Playa Sur de esta Ciudad**, Correspondiente al programa **“OBRA PUBLICA DIRECT 2014 “**, de lo cual informo los resultados obtenidos en la visita.

Visita de inspección realizada el 29 de Julio del 2015.

CONTRATISTA:

Se realizo un recorrido por la obra en mención con la finalidad de verificar la calidad de la obra, así como también se haya ejecutado conforme a normas y lineamientos establecidos en el proyecto ejecutivo de la obra.

Resultados de la Inspección Física.

La obra se encuentra terminada y operando.

En los acabados de pavimento, guarniciones y calafateo de losas se aprecia buena calidad y se apega a las dimensiones y especificaciones establecidas en proyecto, por tal motivo no hay observaciones a realizar en los conceptos supervisados de esta obra.

Se anexa al presente reporte fotográfico de visita de inspección.

Atentamente

**Ing. Jose Juan Tapia Lopez
Auditor de Obra Publica**



MAZATLÁN

DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SUPERVISION DE OBRA PUBLICA

CEDULA DE VISITA DE OBRA

PROYECTO:	DATOS GENERALES DE LA OBRA	
PAVIMENTACION DE CALLE PLAYA COPA COPACABANA, ENTRE CARNAVAL Y TOPE DE CALLE, FRACCIONAMIENTO PLAYA SUR.	Oficio de Aprobación:	135/2014
	Oficio Ampliación:	
	Fondos:	OBRA PUBLICA DIRECTA
	Importe Aprobado	\$455,552.68
	Importe Ejercido	\$454,653.02
	Contratista	Ing. Ramiro Burgeño Leal
Datos de la Visita:		Contraloría.
visita realizada el dia 29 de julio del 2015		Contraloría: Ing. Jose Juan Tapia Lopez

Frentes en los que se esta trabajando

<input type="checkbox"/> Topografía	<input type="checkbox"/> Cimentaciones	<input type="checkbox"/> Albañilería	<input type="checkbox"/> Herrería	<input type="checkbox"/> Ins. Sanitaria
<input type="checkbox"/> Despalmes	<input type="checkbox"/> Estruct. Concreto	<input type="checkbox"/> Tablaroca	<input type="checkbox"/> Carpintería	<input type="checkbox"/> Inst. Hidráulica
<input type="checkbox"/> Terracerías	<input type="checkbox"/> Estruct. Metálica	<input type="checkbox"/> Plafones	<input type="checkbox"/> Cancelería	<input type="checkbox"/> Inst. Eléctrica
<input type="checkbox"/> Excavaciones	<input type="checkbox"/> Techumbre	<input type="checkbox"/> Acabados	<input type="checkbox"/> Obras EXT.	<input type="checkbox"/> Inst. Gas
<input type="checkbox"/> Demoliciones	<input type="checkbox"/> Firmes	<input type="checkbox"/> Pintura	<input checked="" type="checkbox"/> Pavimentación	<input type="checkbox"/> Inst. Equipo
<input type="checkbox"/> Otros (Especificar):	EQUIPOS DE GIMNACIO			

REPORTE DE VISITA

Conclusiones:

LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO SIN DETALLES DE MALA CALIDAD.

REPORTE FOTOGRAFICO



1.- Microlocalizacion calle Playa Copa Cabana Fraccionamiento Playa Sur.

Ing. Jose Juan Tapia Lopez
Auditor de Obra Publica


REPORTE FOTOGRAFICO



2.- Calle Playa Copa Cabana elaborada con Pavimento Fc 250 kg/ cm2.




3.- Calle Playa Copa Cabana elaborada con Pavimento Fc 250 kg/ cm2.



4.- Calle Playa Copa Cabana elaborada con Pavimento Fc 250 kg/ cm2.




5.- Guarniciones Playa Copa Cabana elaborada con Concreto Fc 200 kg/ cm2.




Ing. Jose Juan Tapia Lopez
Auditor de Obra Publica


REPORTE FOTOGRAFICO



6.- Juntas de PVC en pavimento de calle Playa Copa Cabana.




7.- Juntas de PVC en pavimento de calle Playa




8.- Guarniciones y Calafateo Playa Copa Cabana elaborada con Concreto Fc 200 kg/ cm2.



9.- Guarniciones y Calafateo Playa Copa Cabana elaborada con Concreto Fc 200 kg/ cm2.


Ing. Jose Juan Tapia Lopez
Auditor de Obra Publica

REPORTE FOTOGRAFICO




10.- Pavimento en Calle Playa Copa Cabana




11.- Pavimento en Calle Playa Copa Cabana



12.- Pavimento en Calle Playa Copa Cabana



13.- Pavimento en Calle Playa Copa Cabana


Ing. Jose Juan Tapia Lopez
Auditor de Obra Publica