



Contraloría Municipal

2014 - 2016

**LIC. FRANCISCO JAVIER ALVAREZ DIAZ
CONTRALOR MUNICIPAL
PRESENTE.**

De acuerdo al programa de **supervisiones a obra** pública que esta **Contraloría Municipal** realiza, a obras ejecutadas con los recursos provenientes de ingresos municipales (recursos propios), así como los provenientes de recursos federales, estatales y otros, le informo los resultados obtenidos en la visita de supervisión.

Visita de inspección realizada el día 28 de Julio del 2015.

Obra: **Pavimentación de calle Constitución de 1917 entre calle margarita Maza de Juarez y Ferrocarril, col. Jesús García.**

Fondo: Obra Pública Directa 2014

CONTRATISTA: PATCHWORKS CONSTRUCCIONES S.A DE C.V

Se realizó un recorrido por la obra en mención con la finalidad de verificar la buena calidad de la obra, así como también se haya ejecutado conforme a normas y lineamientos establecidos en el proyecto ejecutivo de la obra.

Los resultados obtenidos de la verificación física de la obra son aceptables, donde se observa una buena calidad en la superficie de rodamiento.

Se anexa al presente reporte cédula de visita de obra.

Mazatlán, Sinaloa a 30 de julio de 2015

Atentamente

Ing. Alejandro Fernando Luna Medina
Auditor de Obra Pública

CONTRALORIA MUNICIPAL

Fecha : 29/07/2015

DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SUPERVISION DE OBRA PUBLICA

CEDULA DE VISITA DE OBRA

PROYECTO:		DATOS GENERALES DE LA OBRA	
PAVIMENTO C. CONSTITUCION DE 1917 ENTRE CALLE MARGARITA MAZA DE JUAREZ Y FERROCARRIL, COL. JESUS GARCIA		Oficio de Aprobación:	106/2014
		Oficio Ampliación:	
		Fondos:	OBRA PUBLICA DIRECTA
		Importe Aprobado	\$510,898.25
		Importe Ejercido	\$490,926.57
		Contrato de Obra # :	MM-DOP-051-2014
		Monto contratado:	\$440,507.11
Contratistas y subcontratistas Involucrados:		Contraloría y Obras Publicas	
Constructora:	PATCHWORKS CONSTRUCCIONES S.A DE C.V	Contraloría: ING. ALEJANDRO FERNANDO LUNA MEDINA	
		Obras Publicas: ING. FELIPE PEREZ	
Frentes en los que se esta trabajando			
<input type="checkbox"/> Topografía	<input type="checkbox"/> Cimentaciones	<input type="checkbox"/> Albañilería	<input type="checkbox"/> Herrería
<input type="checkbox"/> Despalme	<input type="checkbox"/> Estruc. Concreto	<input type="checkbox"/> Tablaroca	<input type="checkbox"/> Carpintería
<input type="checkbox"/> Terracerías	<input type="checkbox"/> Estruc. Metálica	<input type="checkbox"/> Plafones	<input type="checkbox"/> Cancelería
<input type="checkbox"/> Excavaciones	<input type="checkbox"/> Techumbre	<input type="checkbox"/> Acabados	<input type="checkbox"/> Obras EXT.
<input checked="" type="checkbox"/> Otros (Especificar):	<input checked="" type="checkbox"/> Obra Terminada y operando		

REPORTE DE VISITA

Conclusiones: En visita realizada a la obra se observa terminada y operando, con una buena calidad en la superficie de rodamiento

REPORTE FOTOGRAFICO



Foto 1 . PAVIMENTO C. CONSTITUCION DE 1917 ENTRE CALLE MARGARITA MAZA DE JUAREZ Y FERROCARRIL, COL. JESUS GARCIA

Ing. Alejandro Fernando Luna Medina
Auditor de Obra Publica

DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SUPERVISION DE OBRA PUBLICA

CEDULA DE VISITA DE OBRA

REPORTE FOTOGRAFICO



Foto 2. PAVIMENTO C. CONSTITUCION DE 1917 ESQUINA CALLE MARGARITA MAZA DE JUAREZ




Foto 3 . PAVIMENTO C. CONSTITUCION DE 1917 ESQUINA CALLE MARGARITA MAZA DE JUAREZ



Foto 4. PAVIMENTO C. CONSTITUCION DE 1917 CRUCE CALLE MARGARITA MAZA DE JUAREZ



Foto 5. PAVIMENTO C. CONSTITUCION DE 1917


Ing. Alejandro Fernando Luna Medina
Auditor de Obra Publica



2014 - 2016

CONTRALORIA MUNICIPAL

Fecha : 29/07/2015

DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SUPERVISION DE OBRA PUBLICA

CEDULA DE VISITA DE OBRA

REPORTE FOTOGRAFICO




Foto 6. PAVIMENTO C. CONSTITUCION DE 1917, ENTRE C. MARGARITA MAZA DE JUAREZ Y FERROCARRIL



Foto 7. PAVIMENTO C. CONSTITUCION DE 1917, ENTRE C. MARGARITA MAZA DE JUAREZ Y FERROCARRIL



Foto 8. PAVIMENTO C. CONSTITUCION DE 1917, ENTRE C. MARGARITA MAZA DE JUAREZ Y FERROCARRIL



Foto 9. PAVIMENTO C. CONSTITUCION DE 1917 ENTRE C. MARGARITA MAZA DE JUAREZ Y FERROCARRIL

Ing. Alejandro Fernando Luna Medina
Auditor de Obra Publica



DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SUPERVISION DE OBRA PUBLICA

CEDULA DE VISITA DE OBRA

REPORTE FOTOGRAFICO



Foto 10. PAVIMENTO C. CONSTITUCION DE 1917 ENTRE C. MARGARITA MAZA DE JUAREZ Y FERROCARRIL




Foto 11. PAVIMENTO C. CONSTITUCION DE 1917 ESQUINA CON FERROCARRIL



Foto 12. PAVIMENTO C. CONSTITUCION DE 1917 ESQUINA CON FERROCARRIL



Foto 13. PAVIMENTO C. CONSTITUCION DE 1917 CRUCE CON FERROCARRIL


Ing. Alejandro Fernando Luna Medina
Auditor de Obra Publica