



2014 - 2016

GOBIERNO MUNICIPAL DE MAZATLÁN

Contraloría Municipal

Mazatlán, Sinaloa a 27 de Noviembre 2015

INFORME DE SUPERVISION

**LIC. FRANCISCO JAVIER ALVAREZ DIAZ  
CONTRALOR MUNICIPAL  
PRESENTE.**

De acuerdo al programa de **supervisiones a obra pública** que esta **Contraloría Municipal** realiza, a obras ejecutadas con los recursos provenientes de ingresos municipales (recursos propios), así como los provenientes de recursos federales, estatales y otros, se superviso la obra **Pavimentación de calle Tomas Urbina, entre calle Plan de Ayala y Av. Bicentenario, Colonia Francisco Villa**. Correspondiente al programa "Obra Publica Directa 2015 ", de lo cual informo los resultados obtenidos en la visita.

Visita de inspección realizada el 26 de Noviembre del 2015.

**CONTRATISTA:**

Se realizo un recorrido por la obra en mención con la finalidad de verificar la calidad de la obra, así como también se haya ejecutado conforme a normas y lineamientos establecidos en el proyecto ejecutivo de la obra.

**Resultados de la Inspección Física.**

La obra se encuentra al final del proceso de su ejecución, falta únicamente realizar el calafateo de losas y limpieza final de la obra.

Después de la visita de inspección realizada, se concluye que los conceptos ejecutados cumplen con la calidad requerida en el presupuesto de la obra, de igual manera se apegan a las especificaciones establecidas en el proyecto, por tal motivo no hay observaciones por consignar.

Se anexa al presente reporte fotográfico de visita de inspección.

**Atentamente**

**Ing. Jose Juan Tapia Lopez  
Auditor de Obra Publica**



**MAZATLÁN**



# Gobierno Municipal de Mazatlán

Contraloría Municipal

Fecha : 27/nov/15

## DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SUPERVISION DE OBRA PUBLICA

### CEDULA DE VISITA DE OBRA

PROYECTO:	DATOS GENERALES DE LA OBRA
Pavimentacion de calle Tomas Urbina , entre calle Plan de Ayala y Av. Bicentenario, Colonia Francisco Villa.	Oficio de Aprobación: Oficio Ampliacion: Fondos: OBRA PUBLICA DIRECTA Importe Aprobado \$532,529.71 Importe Ejercido Contratista CONSTRUCTORA Y ARRENDAMIENTO DE MAQUINARA S.A DE C.V

Datos de la Visita:	Contraloría.
Visita Realizada el dia 26 de Noviembre 2015	Contraloría: Ing. Jose Juan Tapia Lopez

### Frentes en los que se esta trabajando

<input type="checkbox"/> Topografía	<input type="checkbox"/> Cimentaciones	<input type="checkbox"/> Albañilería	<input type="checkbox"/> Herrería	<input type="checkbox"/> Ins. Sanitaria
<input type="checkbox"/> Despalse	<input type="checkbox"/> Estruct. Concreto	<input type="checkbox"/> Tablaroca	<input type="checkbox"/> Carpintería	<input type="checkbox"/> Inst. Hidráulica
<input type="checkbox"/> Terracerías	<input type="checkbox"/> Estruct. Metálica	<input type="checkbox"/> Plafones	<input type="checkbox"/> Cancelería	<input type="checkbox"/> Inst. Eléctrica
<input type="checkbox"/> Excavaciones	<input type="checkbox"/> Techumbre	<input type="checkbox"/> Acabados	<input type="checkbox"/> Obras EXT.	<input type="checkbox"/> Inst. Gas
<input type="checkbox"/> Demoliciones	<input type="checkbox"/> Firmes	<input type="checkbox"/> Pintura	<input checked="" type="checkbox"/> Pavimentación	<input type="checkbox"/> Inst. Equipo
<input type="checkbox"/> Otros (Especificar):	<input type="checkbox"/> Ubicación de Areas.			

### REPORTE DE VISITA

#### Notas:

La obra se encuentra a un 95 % de avance, cumple con las especificaciones establecidas en el contrato y proyecto de la obra, por lo que no hay observaciones por notificar.

### REPORTE FOTOGRAFICO



1.- Microlocalizacion de la Calle Tomas Urbina en la Colonia Francisco Villa

Ing. Jose Juan Tapia Lopez  
Auditor de Obra Publica



### REPORTE FOTOGRAFICO



2.- Inicia tramo de pavimentacion calle Tomas Urbina, esquina con Av. Bicentenario.



3.- Pavimento de concreto premezclado F'C= 250 kg/cm2 de 15 cm de espesor, Calle Tomas Urbina.




4.- Pavimento de concreto premezclado F'C= 250 kg/cm2 de 15 cm de espesor, Calle Tomas Urbina.



5.- Pavimento de concreto premezclado F'C= 250 kg/cm2 de 15 cm de espesor, Calle Tomas Urbina.

Ing. Jose Juan Tapia Lopez  
Auditor de Obra Publica

### REPORTE FOTOGRAFICO



6.- Junta Constructiva en pavimento calle Tomas Urbina.



7.- Acabado escobillado en pavimento calle Tomas Urbina.




8.- Terminacion de tramo pavimentado en calle Tomas Urbina esquina con calle Plan de Ayala, Colonia Francisco Villa.



9.- Terminacion de tramo pavimentado en calle Tomas Urbina esquina con calle Plan de Ayala, Colonia Francisco Villa.

Ing. Jose Juan Tapia Lopez  
Auditor de Obra Publica

### REPORTE FOTOGRAFICO



10.- Guarnicion tipo "L" de 15x30x60 de concreto premezclado F'C= 250 KG/CM2 calle Tomas Urbina.



11.- Guarnicion tipo "L" de 15x30x60 de concreto premezclado F'C= 250 KG/CM2 calle



12.- Guarnicion tipo "L" de 15x30x60 de concreto premezclado F'C= 250 KG/CM2 calle Tomas Urbina.



13.- Losa de pavimento de 15 cm de espesor calle Tomas Urbina.

Ing. Jose Juan Tapia Lopez  
Auditor de Obra Publica