



2014 - 2016

GOBIERNO MUNICIPAL DE MAZATLÁN

Contraloría Municipal

Mazatlán, Sinaloa a 24 de Septiembre del 2015

INFORME DE SUPERVISION

**LIC. FRANCISCO JAVIER ALVAREZ DIAZ
CONTRALOR MUNICIPAL
PRESENTE.**

De acuerdo al programa de **supervisiones a obra pública** que esta **Contraloría Municipal** realiza, a obras ejecutadas con los recursos provenientes de ingresos municipales (recursos propios), así como los provenientes de recursos federales, estatales y otros, se superviso la obra **Rehabilitación de la Red de alcantarillado sanitario, en la zona 1 en el centro de la Ciudad, Mazatlán Sinaloa.**, Correspondiente al programa "APAZU 2015 ", de lo cual informo los resultados obtenidos en la visita.

REPORTE DE VISITA # 2.

El tramo de inspección se realizo en la Calle Constitución entre calle Francisco villa y Antonio Rosales Colonia Centro Mazatlán.

Visita de inspección realizada el 23 de Septiembre del 2015.

CONTRATISTA: Michel Obras S.A de C.V

Se realizo un recorrido por la obra en mención con la finalidad de verificar la calidad de la obra, así como también se haya ejecutado conforme a normas y lineamientos establecidos en el proyecto ejecutivo de la obra.

Resultados de la Inspección Física.

La obra se encuentra en proceso de ejecución, al momento de la visita se observo a la contratista trabajando en los siguientes conceptos.

- 1- Instalación de base para pavimento
- 2- Reposición de pavimento de concreto premezclado

Hoja 1-2



MAZATLÁN



2014 - 2016

GOBIERNO MUNICIPAL DE MAZATLÁN

Contraloría Municipal

NOTA:


- 1- Cabe mencionar que los trabajos que la contratista se encontraba ejecutando al momento de la visita cumplen las especificaciones del catalogo de conceptos, por tal motivo no se realizó observaciones.

RECOMENDACIONES:

- 1- Anexar al expediente las pruebas de compactación de la base para pavimento.
- 2- Anexar al expediente técnico de la obra las pruebas realizadas al concreto utilizado para las reposiciones de pavimento.

Se anexa al presente reporte fotográfico de visita de inspección.

Atentamente


Ing. Jose Juan Tapia Lopez
Auditor de Obra Publica

Hoja 2-2



MAZATLÁN



Gobierno Municipal de Mazatlán

Contraloría Municipal

Fecha : 24-SEP-2015

DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SUPERVISION DE OBRA PUBLICA

CEDULA DE VISITA DE OBRA

PROYECTO:	DATOS GENERALES DE LA OBRA	
REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, EN LA ZONA 1 EN EL CENTRO DE LA CIUDAD DE MAZATLAN SINALOA.	Oficio de Aprobación:	
	Oficio Ampliación:	
	Fondos:	APAZU 2015
	Importe Aprobado	\$29,022,175.64
	Importe Ejercido	
Contratista		MICHEL OBRAS S.A DE C.V
Datos de la Visita:		Contraloría.
Visita realizada el día 23 de Septiembre del 2015		Contraloría: Ing. Jose Juan Tapia Lopez

Frentes en los que se esta trabajando

<input type="checkbox"/> Topografía	<input type="checkbox"/> Cimentaciones	<input type="checkbox"/> Albañilería	<input type="checkbox"/> Herreria	<input checked="" type="checkbox"/> Ins. Sanitaria
<input type="checkbox"/> Despalmes	<input type="checkbox"/> Estruct. Concreto	<input type="checkbox"/> Tablaroca	<input type="checkbox"/> Carpintería	<input type="checkbox"/> Inst. Hidráulica
<input type="checkbox"/> Terracerías	<input type="checkbox"/> Estruct. Metálica	<input type="checkbox"/> Plafones	<input type="checkbox"/> Cancelería	<input type="checkbox"/> Inst. Eléctrica
<input checked="" type="checkbox"/> Excavaciones	<input type="checkbox"/> Techumbre	<input type="checkbox"/> Acabados	<input type="checkbox"/> Obras EXT.	<input type="checkbox"/> Inst. Gas
<input type="checkbox"/> Demoliciones	<input type="checkbox"/> Firmes	<input type="checkbox"/> Pintura	<input checked="" type="checkbox"/> Pavimentación	<input type="checkbox"/> Inst. Equipo
<input type="checkbox"/> Otros (Especificar):	Ubicación de Areas.			

REPORTE DE VISITA

Notas:

La obra se encuentra en proceso de ejecucion.

REPORTE FOTOGRAFICO



1.- Microlocalización de Calle Constitución entre Francisco Villa y Antonio Rosales Colonia Centro Mazatlán.

Ing. Jose Juan Tapia Lopez
Auditor de Obra Publica





H. AYUNTAMIENTO
2011-2013

Gobierno Municipal de Mazatlán

Contraloría Municipal

Fecha : 24-SEP-2015

DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SUPERVISION DE OBRA PUBLICA

CEDULA DE VISITA DE OBRA


REPORTE FOTOGRAFICO



2.- Reposicion de pavimento de concreto Premezclado Especial a 24 Horas Hidraulico de 20 cm de espesor.



3.- Reposicion de pavimento de concreto Premezclado Especial a 24 Horas Hidraulico de 20 cm de espesor.



4.- Reposicion de pavimento de concreto Premezclado Especial a 24 Horas Hidraulico de 20 cm de espesor.



5.- Reposicion de pavimento de concreto Premezclado Especial a 24 Horas Hidraulico de 20 cm de espesor.

Ing. Jose Juan Tapia Lopez
Auditor de Obra Publica



MAZATLÁN
CONSTRUYENDO FUTURO

REPORTE FOTOGRAFICO



6.- Colocacion de Base para pavimento de 20 cm.



7.- Colocacion de Base para pavimento de 20 cm.



8.- Colocacion y Compactacion de base para pavimento de 20 cm.



9.- Colocacion y compactacione base para pavimento de 20 cm.

Ing. Jose Juan Tapia Lopez
Auditor de Obra Publica



H. AYUNTAMIENTO
2011-2013

Gobierno Municipal de Mazatlán

Contraloría Municipal

Fecha : 24-SEP-2015

DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SUPERVISION DE OBRA PUBLICA

CEDULA DE VISITA DE OBRA

REPORTE FOTOGRAFICO



10.- Retiro de base en tramo a pavimentar , por no cumplir con la compactacion adecuada.



11.- Retiro de base en tramo a pavimentar , por no cumplir con la compactacion adecuada.



12.- Colocacion de Base para pavimento de 20 cm.



13.- Colocacion de Base para pavimento de 20 cm.

Ing. Jose Juan Tapia Lopez
Auditor de Obra Publica

