



Contraloría Municipal

2014 - 2016

Mazatlán, Sinaloa a 24 de Abril 2016

INFORME DE SUPERVISION

LIC. FRANCISCO JAVIER ALVAREZ DIAZ  
CONTRALOR MUNICIPAL  
PRESENTE.

De acuerdo al programa de **supervisiones a obra pública** que esta **Contraloría Municipal** realiza, a obras ejecutadas con los recursos provenientes de ingresos municipales (recursos propios), así como los provenientes de recursos federales, estatales y otros, se superviso la obra Pavimentación de **Calle Lázaro Cárdenas,,** entre Venustiano Carranza y Emiliano Zapata en la Colonia Jesús García., Correspondiente al "**Programa Obra Pública Directa 2015,** de lo cual informo los resultados obtenidos en la visita.

Visita de inspección realizada el 23 Abril 2016.

**CONTRATISTA:** CONSTRUCTORA Y DESARROLLO JOPAT S.A DE C.V

Contrato: IR-MMA-DOP-072-2015

Supervisor: Ing. Felipe Pérez

Se realizo un recorrido por la obra en mención con la finalidad de verificar la calidad de la obra, así como también se haya ejecutado conforme a normas y lineamientos establecidos en el proyecto ejecutivo de la obra.

**Resultados de la Inspección Física.**

En la visita se realizada se puro verificar que la obra se apega a las especificaciones del proyecto y contrato de la obra, los conceptos vistos en la visita fueron los siguientes:



MAZATLÁN



Contraloría Municipal


2014 - 2016

- Guarnición Tipo L de 15x30x60,
- Pavimento premezclado de  $f'c = 250 \text{ kg/cm}^2$
- Calafateo de Losas y Guarniciones.
- Banquetas.

La obra se encuentra terminada y operando sin detalles de mala calidad, por lo que no existen observaciones por consignar.

Se anexa al presente reporte fotográfico de visita de inspección.

**Atentamente**

  
Ing. Jose Juan Tapia Lopez  
Auditor de Obra Publica



MAZATLÁN

Construyendo Futuro



H. AYUNTAMIENTO  
2011-2013

# Gobierno Municipal de Mazatlán

## Contraloría Municipal

Fecha : 24 /Abril/2016

### DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SUPERVISION DE OBRA PUBLICA

#### CEDULA DE VISITA DE OBRA

PROYECTO:	DATOS GENERALES DE LA OBRA	
PAVIMENTACION CALLE LAZARO CARDENAS, ENTRE VENSUSTIANO CARRANZA Y EMILIANO ZAPATA EN LA COLONIA JESUS GARCIA.	Oficio de Aprobación:	242/2015
	Oficio Ampliación:	
	Fondos:	OBRA PUBLICA DIRECTA 2015
	Importe Aprobado	\$712,094.64
	Importe Ejercido	\$712,094.64
Contratista	ARQ. JESUS RODOLFO VELARDE	

Datos de la Visita:	Contraloría.
Visita Realizada el día 23 de Abril del 2016	Contraloría: Ing. Jose Juan Tapia Lopez

#### Frentes en los que se esta trabajando

<input checked="" type="checkbox"/> Topografía	<input type="checkbox"/> Cimentaciones	<input type="checkbox"/> Albañilería	<input type="checkbox"/> Herrería	<input type="checkbox"/> Ins. Sanitaria
<input checked="" type="checkbox"/> Despalmes	<input type="checkbox"/> Estruct. Concreto	<input type="checkbox"/> Tablaroca	<input type="checkbox"/> Carpintería	<input type="checkbox"/> Inst. Hidráulica
<input checked="" type="checkbox"/> Terracerías	<input type="checkbox"/> Estruct. Metálica	<input type="checkbox"/> Plafones	<input type="checkbox"/> Cancelería	<input type="checkbox"/> Inst. Eléctrica
<input checked="" type="checkbox"/> Excavaciones	<input type="checkbox"/> Techumbre	<input type="checkbox"/> Acabados	<input type="checkbox"/> Obras EXT.	<input type="checkbox"/> Inst. Gas
<input type="checkbox"/> Demoliciones	<input type="checkbox"/> Firmes	<input type="checkbox"/> Pintura	<input checked="" type="checkbox"/> Pavimentación	<input type="checkbox"/> inst. Equipo
<input type="checkbox"/> Otros (Especificar):				

#### REPORTE DE VISITA

##### Conclusiones:

La obra se encuentra terminada y operando, sin de talles de mala calidad, po lo que no existen observaciones por

#### REPORTE FOTOGRAFICO



1.- Microlocalizacion de calle Lazaro Cardenas en la Colonia Salvador Allende.

Ing. Jose Juan Tapia Lopez  
Auditor de Obra Publica





H. AYUNTAMIENTO  
2011-2013

# Gobierno Municipal de Mazatlán

Contraloría Municipal

Fecha : 24 /Abril/2016

DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SUPERVISION DE OBRA PUBLICA

CEDULA DE VISITA DE OBRA


## REPORTE FOTOGRAFICO




2.- Pavimentacion Calle Lazaro Cardenas.



3.- Pavimentacion Calle Lazaro Cardenas.



4.- Pavimentacion Calle Lazaro Cardenas.



5.- Pavimentacion Calle Lazaro Cardenas.

Ing. Jose Juan Tapia Lopez  
Auditor de Obra Publica



### REPORTE FOTOGRAFICO



6.- Pavimentacion Calle Lazaro Cardenas.




7.- Pavimentacion Calle Lazaro Cardenas.



8.- Pavimentacion Calle Lazaro Cardenas.



9.- Pavimentacion Calle Lazaro Cardenas.



Ing. Jose Juan Tapia Lopez  
Auditor de Obra Publica



H. AYUNTAMIENTO  
2011-2013

# Gobierno Municipal de Mazatlán


## Contraloría Municipal

Fecha : 24 /Abril/2016


DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SUPERVISION DE OBRA PUBLICA

CEDULA DE YISITA DE OBRA

### REPORTE FOTOGRAFICO



10.- Pavimentacion Calle Lazaro Cardenas.



11.- Pavimentacion Calle Lazaro Cardenas.



12.- Pavimentacion Calle Lazaro Cardenas.



13.- Pavimentacion Calle Lazaro Cardenas.

Ing. Jose Juan Tapia Lopez  
Auditor de Obra Publica





H. AYUNTAMIENTO  
2011-2013

# Gobierno Municipal de Mazatlán


Contraloría Municipal

Fecha : 24 /Abril/2016


DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SUPERVISION DE OBRA PUBLICA

CEDULA DE VISITA DE OBRA


## REPORTE FOTOGRAFICO



14.- Pavimentacion Calle Lazaro Cardenas.



15.- Pavimentacion Calle Lazaro Cardenas.



16.- Pavimentacion Calle Lazaro Cardenas.



17.- Pavimentacion Calle Lazaro Cardenas.

Ing. Jose Juan Tapia Lopez  
Auditor de Obra Publica

