



Contraloría Municipal

2014 - 2016

Mazatlán, Sinaloa a 25 de Abril 2016

INFORME DE SUPERVISION

LIC. FRANCISCO JAVIER ALVAREZ DIAZ
CONTRALOR MUNICIPAL
PRESENTE.

De acuerdo al programa de **supervisiones a obra pública** que esta **Contraloría Municipal** realiza, a obras ejecutadas con los recursos provenientes de ingresos municipales (recursos propios), así como los provenientes de recursos federales, estatales y otros, se superviso la obra **Techumbre metálica y reposición de gradas de beisbol en la comunidad Siqueros.**, Correspondiente al "Programa FAISM 2015, de lo cual informo los resultados obtenidos en la visita.

Visita de inspección realizada el 20 de Abril 2016.

CONTRATISTA: Constructora Mabren S.A de C.V

Contrato: MM-DOP-031-2015.

Supervisor: Arq. Francisco Javier Rojas Cazares.

Se realizo un recorrido por la obra en mención con la finalidad de verificar la calidad de la obra, así como también se haya ejecutado conforme a normas y lineamientos establecidos en el proyecto ejecutivo de la obra.

Resultados de la Inspección Física.

En la visita de inspección realizada se pudo constatar que la obra se encuentra terminada y operando, por lo cual no existen observaciones por consignar.

Se anexa al presente reporte fotográfico de visita de inspección.

Atentamente

Ing. Jose Juan Tapia Lopez
Auditor de Obra Publica



MAZATLÁN



H. AYUNTAMIENTO
2011-2013

Gobierno Municipal de Mazatlán

Contraloría Municipal

Fecha : 25 /Abril/2016

DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SUPERVISION DE OBRA PUBLICA

CEDULA DE VISITA DE OBRA

PROYECTO:	DATOS GENERALES DE LA OBRA	
Techumbre metalica y reposicion de gradas de beisbol en la comunidad Siqueros	Oficio de Aprobación:	135/2015
	Oficio Ampliacion:	
	Fondos:	FAISM 2015
	Importe Aprobado	\$394,109.63
	Importe Ejercido	\$394,109.63
	Contratista	CONSTRUCTORA MABREN S.A DE C.V

Datos de la Visita:	Contraloría.
Visita Realizada el día 19 de Abril del 2015	Contraloría: Ing. Jose Juan Tapia Lopez

Frentes en los que se esta trabajando

<input type="checkbox"/> Topografía	<input type="checkbox"/> Cimentaciones	<input type="checkbox"/> Albañilería	<input type="checkbox"/> Herrería	<input type="checkbox"/> Ins. Sanitaria
<input type="checkbox"/> Despalmes	<input type="checkbox"/> Estruct. Concreto	<input type="checkbox"/> Tablaroca	<input type="checkbox"/> Carpintería	<input type="checkbox"/> Inst. Hidráulica
<input type="checkbox"/> Terracerías	<input type="checkbox"/> Estruct. Metálica	<input type="checkbox"/> Platonos	<input type="checkbox"/> Cancelería	<input type="checkbox"/> Inst. Eléctrica
<input type="checkbox"/> Excavaciones	<input type="checkbox"/> Techumbre	<input type="checkbox"/> Acabados	<input type="checkbox"/> Obras EXT.	<input type="checkbox"/> Inst. Gas
<input type="checkbox"/> Demoliciones	<input type="checkbox"/> Firmes	<input type="checkbox"/> Pintura	<input type="checkbox"/> Pavimentación	<input type="checkbox"/> Inst. Equipo
<input type="checkbox"/> Otros (Especificar):				

REPORTE DE VISITA

Conclusiones:

La Obra se encuentra terminada operando, cumple con las especificaciones establecidas en el proyecto.

REPORTE FOTOGRAFICO



1.- Microlocalización de la Comunidad Siqueros en Mazatlán Sinaloa.

Ing. Jose Juan Tapia Lopez
Auditor de Obra Publica



H. AYUNTAMIENTO
2011-2013

Gobierno Municipal de Mazatlán


Contraloría Municipal

Fecha : 25 /Abril/2016

DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SUPERVISION DE OBRA PUBLICA

CEDULA DE VISITA DE OBRA

REPORTE FOTOGRAFICO



2.- Techumbre metalica Estadio de Beisbol
Comunidad Siqueros.



3.- Techumbre metalica Estadio de Beisbol
Comunidad Siqueros.



4.- Techumbre metalica Estadio de Beisbol
Comunidad Siqueros.



5.- Techumbre metalica Estadio de Beisbol
Comunidad Siqueros.

Ing. Jose Juan Tapia Lopez
Auditor de Obra Publica



H. AYUNTAMIENTO
2011-2013

Gobierno Municipal de Mazatlán

Contraloría Municipal

Fecha : 25 /Abril/2016

DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SUPERVISION DE OBRA PUBLICA

CEDULA DE VISITA DE OBRA

REPORTE FOTOGRAFICO




6.- Techumbre metalica Estadio de Beisbol
Comunidad Siqueros.



7.- Techumbre metalica Estadio de Beisbol



8.- Techumbre metalica Estadio de Beisbol
Comunidad Siqueros.



9.- Techumbre metalica Estadio de Beisbol
Comunidad Siqueros.

Ing. Jose Juan Tapia Lopez
Auditor de Obra Publica

