



Contraloría Municipal

2014 - 2016

**LIC. FRANCISCO JAVIER ALVAREZ DIAZ
CONTRALOR MUNICIPAL
PRESENTE.**

De acuerdo al Plan Anual de Trabajo 2016 que se anexa al oficio CM.0066/2016 de fecha 15 de enero de 2016., se programaron **supervisiones a obra pública**, que esta **Contraloría Municipal** realiza, a obras ejecutadas con recursos propios, así como los provenientes de recursos federales, estatales y otros., se revisó expediente técnico **correspondiente al año 2015.**

Visita de inspección realizada el día 27 de enero del 2016.

Obra: Pavimentación de calle Álvaro Obregón entre calle Felipe Ángeles y Toledo Corro, col. Salvador Allende.

Fondo: Obra Pública Directa 2015

CONTRATISTA: CNG CONSTRUCCIONES S.A de C.V

Se realizó un recorrido por la obra en mención con la finalidad de verificar la buena calidad de la obra, así como también se haya ejecutado conforme a normas y lineamientos establecidos en el proyecto ejecutivo de la obra.

Se observa la obra terminada y operando con un buen terminado de la superficie de rodamiento del pavimento.

Se anexa cédula de visita de obra.

Mazatlán, Sinaloa a 29 de Enero de 2016

Atentamente

**Ing. Alejandro Fernando Luna Medina
Auditor de Obra Pública**



MAZATLÁN
Construyendo Futuro

CONTRALORIA MUNICIPAL

Fecha : 27/01/2016

DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SUPERVISION DE OBRA PUBLICA

CEDULA DE VISITA DE OBRA

PROYECTO:	DATOS GENERALES DE LA OBRA	
PAVIMENTACION DE CALLE ALVARO OBREGON ENTRE CALLE TOLEDO CORRO Y FELIPE ANGELES, COL. SALVADOR ALLENDE	Oficio de Aprobación:	233/2015 25/08/2015
	Oficio Ampliación:	
	Fondos:	OBRA PUBLICA DIRECTA 2015
	Importe Aprobado	\$496,962.98
	Importe Ejercido	\$358,206.25
	Contrato de Obra # :	MM-DOP-064/2015
	Monto contratado:	\$428,416.36

Contratistas y subcontratistas Involucrados:	Contraloría y Obras Publicas
Constructora: CNG CONSTRUCCIONES S.A DE C.V	Contraloría: ING. ALEJANDRO FERNANDO LUNA MEDINA Obras Publicas: ING. FELIPE PEREZ

Frentes en los que se esta trabajando

<input type="checkbox"/> Topografía	<input type="checkbox"/> Cimentaciones	<input type="checkbox"/> Albañilería	<input type="checkbox"/> Herrería	<input type="checkbox"/> Ins. Sanitaria
<input type="checkbox"/> Despalmes	<input type="checkbox"/> Estruc. Concreto	<input type="checkbox"/> Tablaroca	<input type="checkbox"/> Carpintería	<input type="checkbox"/> Inst. Hidráulica
<input type="checkbox"/> Terracerías	<input type="checkbox"/> Estruc. Metálica	<input type="checkbox"/> Plafones	<input type="checkbox"/> Cancelería	<input type="checkbox"/> Inst. Eléctrica
<input type="checkbox"/> Excavaciones	<input type="checkbox"/> Techumbre	<input type="checkbox"/> Acabados	<input type="checkbox"/> Obras EXT.	<input type="checkbox"/> Inst. Gas
<input checked="" type="checkbox"/> Otros (Especificar):	Obra Terminada y operando			

REPORTE DE VISITA

Conclusiones: En visita realizada, se observa la obra terminada y operando con una calidad aceptable en la superficie de rodamiento.

REPORTE FOTOGRAFICO



Foto 1 . Localización de calle Alvaro Obregon, entre calle Toledo Corro y Felipe Angeles, col. Salvador Allende

Ing. Alejandro Fernando Luna Medina
Auditor de Obra Publica

DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SUPERVISION DE OBRA PUBLICA

CEDULA DE VISITA DE OBRA



REPORTE FOTOGRAFICO



Foto 2. Pavimento de calle Alvaro Obregon vista desde cruce con calle Felipe Angeles.




Foto 3. Pavimento calle 5 de Febrero esquina izquierda cruce c. Felipe Angeles.



Foto 4. Pavimento calle Alvaro Obregon esquina derecha con cruce calle Felipe Angeles



Foto 5. Pavimento de calle Alvaro obregon tramo Felipe angeles y Vicente Lombardo Toledano.


Ing. Alejandro Fernando Luna Medina
Auditor de Obra Publica

DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SUPERVISION DE OBRA PUBLICA

CEDULA DE VISITA DE OBRA

REPORTE FOTOGRAFICO



Foto 6. Pavimento de calle Alvaro obregon tramo Felipe angeles y Vicente Lombardo Toledano.



Foto 7. Pavimento de calle Alvaro obregon tramo Felipe angeles y Vicente Lombardo Toledano.



Foto 8. Pavimento calle Alvaro Obregon esquina izquierda, cruce calle Vicente Lombardo Toledano



Foto 9. Pavimento calle Alvaro Obregon esquina derecha, cruce calle Vicente Lombardo Toledano



Ing. Alejandro Fernando Luna Medina
Auditor de Obra Publica

DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SUPERVISION DE OBRA PUBLICA

CEDULA DE VISITA DE OBRA

REPORTE FOTOGRAFICO



Foto 10. Esquina Izquierda cruce calle vicente Lombardo Toledano.





Foto 11. Esquina derecha cruce calle vicente Lombardo Toledano.



Foto 12. Pavimento Calle Alvaro Obregon cruce Vicente Lombardo Toledano.



Foto 13. Pavimento Calle Alvaro Obregon Tramo Vicente Lombardo Toledano y Toledo Corro.


Ing. Alejandro Fernando Luna Medina
Auditor de Obra Publica

DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SUPERVISION DE OBRA PUBLICA

CEDULA DE VISITA DE OBRA

REPORTE FOTOGRAFICO



Foto 14. Pavimento Calle Alvaro Obregon Tramo Toledo Corro y Vicente Lombardo Toledano.



Foto 15. Pavimento Calle Alvaro Obregon Tramo Toledo Corro y Vicente Lombardo Toledano.




Foto 16. Pavimento calle Alvaro Obregon esquina derecha casi esquina con calle Lombardo Toledano.



Foto 17. Pavimento calle Alvaro Obregon esquina izquierda casi esquina con calle Lombardo Toledano.



Ing. Alejandro Fernando Luna Medina
Auditor de Obra Publica