



GOBIERNO MUNICIPAL DE MAZATLÁN

Contraloría Municipal

2014 - 2016

**LIC. FRANCISCO JAVIER ALVAREZ DIAZ  
CONTRALOR MUNICIPAL  
PRESENTE.**

De acuerdo al programa de **supervisiones a obra pública** que esta **Contraloría Municipal** realiza, a obras ejecutadas con los recursos provenientes de ingresos municipales (recursos propios), así como los provenientes de recursos federales, estatales y otros, le informo los resultados obtenidos en la visita de supervisión.

Visita de inspección realizada el día 27 de Septiembre del 2016.

Obra: **Techumbre en Escuela Primaria Felipe Carrillo Puerto.**

**CONTRATISTA: ALFER PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A DE C.V**

Se observa obra terminada y operando, sin embargo la profesora Edith Verónica Barrón Galindo, nos dice que no pusieron lámparas en la techumbre y solicita se le pongan.

Se anexa al presente reporte cédula de visita de obra.

Mazatlán, Sinaloa a 30 de Septiembre 2016

**Atentamente**

**Ing. Alejandro Fernando Luna Medina  
Auditor de Obra Pública**



**MAZATLÁN**  
Construyendo Futuro

**DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SUPERVISION DE OBRA PUBLICA**  
**CEDULA DE VISITA DE OBRA**

PROYECTO:	DATOS GENERALES DE LA OBRA	
TECHUMBRE DE 18.00 X 24.00 MTS. CON IPR DE 6 1/2" EN ESCUELA PRIMARIA FELIPE CARRILLO PUERTO, COL. FEDERICO VELARDE	Oficio de Aprobación:	194/2015 10/07/2015
	Oficio de corrección:	
	Fondos:	PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS 2015
	Importe Aprobado	\$664,580.96
	Importe Ejercido	\$449,339.74
Contrato de Obra # :	MM-DOP-040/2015	
Monto contratado:	\$664,580.96	

Contratistas y subcontratistas involucrados:	Contraloría y Obras Publicas
<b>Constructora:</b> ALFER PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A DE C.V	<b>Contraloría:</b> ING. ALEJANDRO FERNANDO LUNA MEDINA <b>Obras Publicas:</b> ING. MIGUEL AGUIRRE

**Frentes en los que se esta trabajando**

<input type="checkbox"/> Topografía	<input type="checkbox"/> Cimentaciones	<input type="checkbox"/> Albañilería	<input type="checkbox"/> Herrería	<input type="checkbox"/> Ins. Sanitaria
<input type="checkbox"/> Despalme	<input type="checkbox"/> Estruct. Concreto	<input type="checkbox"/> Tablaroca	<input type="checkbox"/> Carpintería	<input type="checkbox"/> Inst. Hidráulica
<input type="checkbox"/> Terracerías	<input type="checkbox"/> Estruct. Metálica	<input type="checkbox"/> Plátanos	<input type="checkbox"/> Cancelería	<input type="checkbox"/> Inst. Eléctrica
<input type="checkbox"/> Excavaciones	<input type="checkbox"/> Techumbre	<input type="checkbox"/> Acabados	<input type="checkbox"/> Obras EXT.	<input type="checkbox"/> Inst. Gas
<input type="checkbox"/> Demoliciones	<input type="checkbox"/> Firmes	<input type="checkbox"/> Pintura	<input type="checkbox"/> Pavimentación	<input type="checkbox"/> Inst. Equipo
<input checked="" type="checkbox"/> Otros (Especificar):	<b>La obra se encuentra terminada y operando</b>			

**REPORTE DE VISITA**

**Conclusiones:** En visita realizada a la obra, se observa obra terminada y operando.

**REPORTE FOTOGRAFICO**



Foto 1. Localización de Techumbre en Esc. Prim. Felipe Carrillo Puerto , col. Lico Velarde

Ing. Alejandro Fernando Luna Medina  
 Auditor de Obra Publica

DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SUPERVISION DE OBRA PUBLICA

CEDULA DE VISITA DE OBRA

REPORTE FOTOGRAFICO




Foto 2. Techumbre en Esc. Prim. Felipe Carrillo Puerto , col. Lico Velarde



Foto 3. Techumbre en Esc. Prim. Felipe Carrillo Puerto , col. Lico Velarde



Foto 4. Techumbre en Esc. Prim. Felipe Carrillo Puerto , col. Lico Velarde



Foto 5. Techumbre en Esc. Prim. Felipe Carrillo Puerto , col. Lico Velarde

  
Ing. Alejandro Fernando Luna Medina  
Auditor de Obra Publica

DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SUPERVISION DE OBRA PUBLICA

CEDULA DE VISITA DE OBRA

REPORTE FOTOGRAFICO



Foto 6. Techumbre en Esc. Prim. Felipe Carrillo Puerto , col. Lico Velarde




Foto 7. Techumbre en Esc. Prim. Felipe Carrillo Puerto , col. Lico Velarde



Foto 8. Techumbre en Esc. Prim. Felipe Carrillo Puerto , col. Lico Velarde



Foto 9. Techumbre en Esc. Prim. Felipe Carrillo Puerto , col. Lico Velarde

  
Ing. Alejandro Fernando Luna Medina  
Auditor de Obra Publica

DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SUPERVISION DE OBRA PUBLICA

CEDULA DE VISITA DE OBRA

REPORTE FOTOGRAFICO



Foto 10. Techumbre en Esc. Prim. Felipe Carrillo Puerto , col. Lico Velarde




Foto 11. Techumbre en Esc. Prim. Felipe Carrillo Puerto , col. Lico Velarde



Foto 12. Techumbre en Esc. Prim. Felipe Carrillo Puerto , col. Lico Velarde




Foto 13. Techumbre en Esc. Prim. Felipe Carrillo Puerto , col. Lico Velarde

  
Ing. Alejandro Fernando Luna Medina  
Auditor de Obra Publica