



2014 - 2016

**LIC. FRANCISCO JAVIER ALVAREZ DIAZ
CONTRALOR MUNICIPAL
PRESENTE.**

De acuerdo al programa de **supervisiones a obra** pública que esta **Contraloría Municipal** realiza, a obras ejecutadas con los recursos provenientes de ingresos municipales (recursos propios), así como los provenientes de recursos federales, estatales y otros, le informo los resultados obtenidos en la visita de supervisión.

Visita de inspección realizada el día 27 de abril del 2016.

Obra: Techumbre en escuela secundaria federal 3 Genaro Estrada col. Francisco villa.

Fondo: Fopadem 2015

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA MABREN S.A DE C.V

El profesor Cruz Ontiveros, Sub-Director, nos dice que la obra no tuvo problemas, que los detalles que detectaron se los resolvieron inmediatamente y que la solución del reventado de balones ellos la resolvieron poniendo manguera en las puntas de la reja-acero.

Observándose únicamente que falta tuerca en perno de anclaje en columna de esquina.

Se anexa al presente reporte cédula de visita de obra.

Mazatlán, Sinaloa a 29 de abril de 2016

Atentamente

**Ing. Alejandro Fernando Luna Medina
Auditor de Obra Pública**



MAZATLÁN
Construyendo Futuro

DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SUPERVISION DE OBRA PUBLICA
CEDULA DE VISITA DE OBRA

PROYECTO:	DATOS GENERALES DE LA OBRA
TECHUMBRE EN ESC. SEC. FED. 3 COL. FRANCISCO VILLA	Oficio de Aprobación: CORRECCION 28/2015 24/07/2015
	Oficio Ampliación: 030/2015 21/12/2015
	Fondos: FOPADEM 2015
	Importe Aprobado \$1,246,687.04
	Importe Ejercido \$1,246,687.04
	Contrato de Obra # : IO-MMA-DOP-2015-002
	Monto contratado: \$1,140,575.24

Contratistas y subcontratistas Involucrados:	Contraloría y Obras Publicas						
<table border="1"> <tr> <td>Constructora:</td> <td>CONSTRUCTORA MABREN S.A DE C.V</td> </tr> </table>	Constructora:	CONSTRUCTORA MABREN S.A DE C.V	<table border="1"> <tr> <td>Contraloría:</td> <td>ING. ALEJANDRO FERNANDO LUNA MEDINA</td> </tr> <tr> <td>Obras Publicas:</td> <td>ARQ. FRANCISCO ROJAS</td> </tr> </table>	Contraloría:	ING. ALEJANDRO FERNANDO LUNA MEDINA	Obras Publicas:	ARQ. FRANCISCO ROJAS
Constructora:	CONSTRUCTORA MABREN S.A DE C.V						
Contraloría:	ING. ALEJANDRO FERNANDO LUNA MEDINA						
Obras Publicas:	ARQ. FRANCISCO ROJAS						

Frentes en los que se esta trabajando

<input type="checkbox"/> Topografía	<input type="checkbox"/> Cimentaciones	<input type="checkbox"/> Albañilería	<input type="checkbox"/> Herrería	<input type="checkbox"/> Ins. Sanitaria
<input type="checkbox"/> Despalmes	<input type="checkbox"/> Estruct. Concreto	<input type="checkbox"/> Tablaroca	<input type="checkbox"/> Carpintería	<input type="checkbox"/> Inst. Hidráulica
<input type="checkbox"/> Terracerías	<input type="checkbox"/> Estruct. Metálica	<input type="checkbox"/> Plafones	<input type="checkbox"/> Cancelería	<input type="checkbox"/> Inst. Eléctrica
<input type="checkbox"/> Excavaciones	<input type="checkbox"/> Techumbre	<input type="checkbox"/> Acabados	<input type="checkbox"/> Obras EXT.	<input type="checkbox"/> Inst. Gas
<input checked="" type="checkbox"/> Otros (Especificar):	<u>La obra se encuentra terminada y operando</u>			


REPORTE DE VISITA

Conclusiones: En visita realizada a la obra, se observa terminada y operando., observandose que falta tuerca en perno de anclaje, foto (9)

REPORTE FOTOGRAFICO



Foto 1 . Localización de Techumbre en Esc. Sec. Fed 3 Genaro Estrada, col. Francisco Villa


Ing. Alejandro Fernando Luna Medina
 Auditor de Obra Pública

DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SUPERVISION DE OBRA PUBLICA

CEDULA DE VISITA DE OBRA

REPORTE FOTOGRAFICO



Foto 2. Techumbre en Esc. Sec. Fed 3 Genaro Estrada, col. Francisco Villa



Foto 3 .Techumbre en Esc. Sec. Fed 3 Genaro Estrada, col. Francisco Villa



Foto 4.Techumbre en Esc. Sec. Fed 3 Genaro Estrada, col. Francisco Villa



Foto 5. Techumbre en Esc. Sec. Fed 3 Genaro Estrada, col. Francisco Villa

Ing. Alejandro Fernando Luna Medina
Auditor de Obra Publica

DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SUPERVISION DE OBRA PUBLICA

CEDULA DE VISITA DE OBRA

REPORTE FOTOGRAFICO



Foto 6. Techumbre en Esc. Sec. Fed 3 Genaro Estrada, col. Francisco Villa



Foto 7. Techumbre en Esc. Sec. Fed 3 Genaro Estrada, col. Francisco Villa




Foto 8. Columna de esquina donde falta tuerca en perno de anclaje.





Foto 9. Perno de anclaje sin tuerca


Ing. Alejandro Fernando Luna Medina
Auditor de Obra Publica

DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SUPERVISION DE OBRA PUBLICA

CEDULA DE VISITA DE OBRA

REPORTE FOTOGRAFICO




Foto 10. Techumbre en Esc. Sec. Fed 3 Genaro Estrada, col. Francisco Villa



Foto 11. Techumbre en Esc. Sec. Fed 3 Genaro Estrada, col. Francisco Villa



Foto 12. Alimentación electrica




Foto 13. Centro de carga

Ing. Alejandro Fernando Luna Medina
Auditor de Obra Publica



DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SUPERVISION DE OBRA PUBLICA

CEDULA DE VISITA DE OBRA

REPORTE FOTOGRAFICO




Foto 14. Techumbre en Esc. Sec. Fed 3 Genaro Estrada, col. Francisco Villa




Foto 15. Techumbre en Esc. Sec. Fed 3 Genaro Estrada, col. Francisco Villa



Foto 16. Techumbre en Esc. Sec. Fed 3 Genaro Estrada, col. Francisco Villa




Foto 17. Techumbre en Esc. Sec. Fed 3 Genaro Estrada, col. Francisco Villa

Ing. Alejandro Fernando Echa Medina
Auditor de Obra Publica

DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SUPERVISION DE OBRA PUBLICA

CEDULA DE VISITA DE OBRA

REPORTE FOTOGRAFICO



Foto 18. Techumbre en Esc. Sec. Fed 3 Genaro Estrada, col. Francisco Villa




Foto 19. Techumbre en Esc. Sec. Fed 3 Genaro Estrada, col. Francisco Villa




Foto 20. Techumbre en Esc. Sec. Fed 3 Genaro Estrada, col. Francisco Villa



Foto 21. Techumbre en Esc. Sec. Fed 3 Genaro Estrada, col. Francisco Villa


Ing. Alejandro Fernando Luna Medina
Auditor de Obra Publica