Mazatlán, Sinaloa a 23 de Mayo 2014

INFORME DE SUPERVISION

LIC. FRANCISCO JAVIER ALVAREZ DIAZ
CONTRALOR MUNICIPAL
PRESENTE.

De acuerdo al programa de **supervisiones a obra** pública que esta **Contraloría Municipal** realiza, a obras ejecutadas con los recursos provenientes de ingresos municipales (recursos propios), así como los provenientes de recursos federales, estatales y otros, se superviso la obra **Herrería y Jardinería en plaza, remodelación de área de juegos infantiles y remodelación de Kisoko para plaza Publica en la sindicatura del Roble** Correspondiente al programa recursos propios 2014, de lo cual informo los resultados obtenidos en la visita.

Visita de inspección realizada el día 16 de Mayo del 2014.

Obra: **Herrería y Jardinería en plaza, remodelación de área de juegos infantiles y remodelación de Kiosco para plaza Publica en la sindicatura del Roble**

CONTRATISTA: C. JULIO CESAR LIZARRAGA VALDEZ

Se realizo un recorrido por la obra en mención con la finalidad de verificar la buena calidad de la obra, así como también se haya ejecutado conforme a normas y lineamientos establecidos en el proyecto ejecutivo de la obra.

Resultados de la Inspección Física

En la visita de inspección a esta obra no se detectaron detalles de mala calidad en el avance de los trabajos ejecutados a la fecha. Se realizara una segunda inspección para verificar la terminación de todos los conceptos a presupuestados con buena calidad.

Se anexa al presente reporte fotográfico de visita de inspección.

Atentamente

Ing. Jose Juan Tapia Lopez
Auditor de Obra Publica

Mazatlán, Sinaloa a 23 de Mayo 2014

INFORME DE SUPERVISION

LIC. FRANCISCO JAVIER ALVAREZ DIAZ
CONTRALOR MUNICIPAL
PRESENTE.

De acuerdo al programa de **supervisiones a obra** pública que esta **Contraloría Municipal** realiza, a obras ejecutadas con los recursos provenientes de ingresos municipales (recursos propios), así como los provenientes de recursos federales, estatales y otros, se superviso la obra **Herrería y jardinería en plaza, remodelación de áreas de juegos infantiles y remodelación de Kiosco en plaza Publica en la sindicatura del Roble** Correspondiente al programa recursos propios 2014, de lo cual informo los resultados obtenidos en la visita.

Visita de inspección realizada el día 16 de Mayo del 2014.

Obra: **Herrería y jardinería en plaza, remodelación de áreas de juegos infantiles y remodelación de Kiosco en plaza Publica en la sindicatura del Roble**

CONTRATISTA: C. Julio Cesar Lizárraga Valdez.

Se realizo un recorrido por la obra en mención con la finalidad de verificar la buena calidad de la obra, así como también se haya ejecutado conforme a normas y lineamientos establecidos en el proyecto ejecutivo de la obra.

Resultados de la Inspección Física

En la visita de inspección a esta obra se detecto que los trabajos para la instalación de bancas no se ha iniciado.

Se anexa al presente reporte fotográfico de visita de inspección.

Atentamente

Ing. Jose Juan Tapia Lopez
Auditor de Obra Publica

H. AYUNTAMIENTO
2011-2013

Gobierno Municipal de Mazatlán

Contraloría Municipal

Fecha : 23/Mayo/2014

DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SUPERVISION DE OBRA PUBLICA

CEDULA DE VISITA DE OBRA

PROYECTO:

Herreria y Jardineria en plaza, remodelacion de areas de juegos infantiles y remodelacion de kiosko para plaza publica.

DATOS GENERALES DE LA OBRA

Oficio de Aprobación:	37/2014
Oficio Ampliacion:	
Fondos:	OBRA PUBLICA DIRECTA
Importe Aprobado	$633,309.71
Importe Ejercido	
Contratista	C. Julio Cesar Lizarraga Valdez

Datos de la Visita:

visita realizada el dia 16 de Mayo 2014

Contraloría.

Contraloría:
Ing. Jose Juan Tapia Lopez

Frentes en los que se esta trabajando

Topografia	[redacted] Cimentaciones	[redacted] Albañileria	Herreria	Ins. Sanitaria
Despalme	Estruc. Concreto	Tablaroca	Carpinteria	Inst. Hidráulica
Terracerias	[redacted] Estruc. Metálica	Plafones	Cancelería	Inst. Eléctrica
[redacted] Excavaciones	Techumbre	Acabados	Obras EXT.	Inst. Gas
Demoliciones	Firmes	Pintura	Pavimentación	Inst. Equipo
Otros (Especificar):	Ubicación de Areas.			

REPORTE DE VISITA

Conclusiones:

La obra se encuentraba en proceso al momento de la visita y se realizara una segunda revision para verificar la calidad en los acabados de la obra.

REPORTE FOTOGRAFICO



1.- Microlocalizacion Plaza Publica Sindicatura el Roble.

Ing. Jose Juan Tapia Lopez
Auditor de Obra Publica

[redacted]

MAZATLÁN
Construyendo futuro

Fecha : 23/Mayo/2014

DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SUPERVISION DE OBRA PUBLICA

CEDULA DE VISITA DE OBRA

REPORTE FOTOGRAFICO



2.- Instalacion de Herreria en andadores



3.- Instalacion de Herreria andadores



4.- Instalacion de Herreria en andadores



5.- Instalacion de Herreria en andadores

Ing. Jose Juan Tapia Lopez
Auditor de Obra Publica

Fecha : 23/Mayo/2014

DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SUPERVISION DE OBRA PUBLICA

CEDULA DE VISITA DE OBRA

REPORTE FOTOGRAFICO



6.- Barandar en kiosko y resanes.



7.- Resanes y colocacion de teja en kiosko



8.- Barandal en kiosko y resanes



9.- piso en interior kiosko

Ing. Jose Juan Tapia Lopez
Auditor de Obra Publica