



2014 - 2016

GOBIERNO MUNICIPAL DE MAZATLÁN

Contraloría Municipal

Mazatlán, Sinaloa a 17 de Abril 2015

INFORME DE SUPERVISION

**LIC. FRANCISCO JAVIER ALVAREZ DIAZ
CONTRALOR MUNICIPAL
PRESENTE.**

De acuerdo al programa de **supervisiones a obra pública** que esta **Contraloría Municipal** realiza, a obras ejecutadas con los recursos provenientes de ingresos municipales (recursos propios), así como los provenientes de recursos federales, estatales y otros, se superviso la obra **Construcción de gimnasio al aire libre** en el estado de Sinaloa en la **Escuela Secundaria Guillermo Prieto Numero 1**, ubicada en la calle González Ortega, en la colonia Casa Blanca de , Correspondiente al **programa para el desarrollo de zonas prioritarias 2014**, de lo cual informo los resultados obtenidos en la visita.

Visita de inspección realizada el 14 Abril 2015.

CONTRATISTA:


Se realizo un recorrido por la obra en mención con la finalidad de verificar la calidad de la obra, así como también se haya ejecutado conforme a normas y lineamientos establecidos en el proyecto ejecutivo de la obra.

Resultados de la Inspección Física.

La obra se encuentra terminada y operando en buen estado, los equipos instalados no presentan fallas o detalles de mala calidad.

Se anexa al presente reporte fotográfico de visita de inspección.

~~Atentamente~~


Ing. Jose Juan Tapia Lopez
Auditor de Obra Publica



MAZATLÁN



H. AYUNTAMIENTO
2011-2013

Gobierno Municipal de Mazatlán

Contraloría Municipal

Fecha : 16 /Abril/2015

DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SUPERVISION DE OBRA PUBLICA

GEDULA DE VISITA DE OBRA

PROYECTO:	DATOS GENERALES DE LA OBRA
CONSTRUCCION DE GIMNACIO AL AIRE LIBRE EN EL ESTADO DE SINALOA, ESCUELA SECUNDARIA GUILLERMO PRIETO NUMERO 1 UBICADA EN CALLE GONZALEZ ORTEGA SIN NUMERO.	Oficio de Aprobación: 461/2014
	Oficio Ampliación:
	Fondos: PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE ZONAS PRIOTARIAS
	Importe Aprobado \$220,849.71
	Importe Ejercido \$220,849.71
	Contratista CONSTRUCTORA MABREN S.A DE C.V

Datos de la Visita:	Contraloría:
Visita realizada el dia 14 de Abril 2015	Contraloría: Ing. Jose Juan Tapia Lopez


Frentes en los que se esta trabajando

- | | | | | |
|--|--|--------------------------------------|--|---|
| <input type="checkbox"/> Topografía | <input type="checkbox"/> Cimentaciones | <input type="checkbox"/> Albañilería | <input type="checkbox"/> Herrería | <input type="checkbox"/> Ins. Sanitaria |
| <input type="checkbox"/> Despalmes | <input type="checkbox"/> Estruct. Concreto | <input type="checkbox"/> Tablaroca | <input type="checkbox"/> Carpintería | <input type="checkbox"/> Inst. Hidráulica |
| <input type="checkbox"/> Terracerías | <input type="checkbox"/> Estruct. Metálica | <input type="checkbox"/> Platonos | <input type="checkbox"/> Cancelería | <input type="checkbox"/> Inst. Eléctrica |
| <input type="checkbox"/> Excavaciones | <input type="checkbox"/> Techumbre | <input type="checkbox"/> Acabados | <input type="checkbox"/> Obras EXT. | <input type="checkbox"/> Inst. Gas |
| <input type="checkbox"/> Demoliciones | <input type="checkbox"/> Firmes | <input type="checkbox"/> Pintura | <input type="checkbox"/> Pavimentación | <input type="checkbox"/> Inst. Equipo |
| <input checked="" type="checkbox"/> Otros (Especificar): | EQUIPOS DE GIMNACIO | | | |

REPORTE DE VISITA

Conclusiones:
La obra se encuentra terminada y operando.

REPORTE FOTOGRAFICO



1.- Microlocalizacion de Escuela Secundaria Mariano Escobedo Numero 4, Ciudad de Mazatlán.


Ing. Jose Juan Tapia Lopez
Auditor de Obra Publica




REPORTE FOTOGRAFICO



2.- Caminadora (Double Helt Walker).



3.- Equipo Horse Rider.



4.- Juego de Barras Paralelas.



5.- Equipo Movimiento de Cintura (Twister)

Ing. Jose Juan Tapia Lopez
Auditor de Obra Publica



H. AYUNTAMIENTO
2011-2013

Gobierno Municipal de Mazatlán

Contraloría Municipal

Fecha : 16 /Abril/2015

DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SUPERVISION DE OBRA PUBLICA

CEDULA DE VISITA DE OBRA


REPORTE FOTOGRAFICO




6.- Equipo Pull- Down



7.- Equipo Eliptico Doble



8.- Ejercitador Abdominal



9.- Juego de barras.

Ing. Jose Juan Tapia Lopez
Auditor de Obra Publica

REPORTE FOTOGRAFICO



10.- Equipos de gimnasio Escuela Secundaria
Guillermo Prieto numero 1.

Ing. Jose Juan Tapia Lopez
Auditor de Obra Publica