



2014 - 2016

Mazatlán, Sinaloa a 16 de Abril 2015

INFORME DE SUPERVISION

LIC. FRANCISCO JAVIER ALVAREZ DIAZ
CONTRALOR MUNICIPAL
PRESENTE.

De acuerdo al programa de **supervisiones a obra pública** que esta **Contraloría Municipal** realiza, a obras ejecutadas con los recursos provenientes de ingresos municipales (recursos propios), así como los provenientes de recursos federales, estatales y otros, se superviso la obra **Construcción de gimnasio al aire libre** en el estado de Sinaloa en la **Escuela Jaime Torres Bodet**, Ubicada en la **Avenida Manuel J. Clouthier**. Correspondiente al **programa para el desarrollo de zonas prioritarias 2014**, de lo cual informo los resultados obtenidos en la visita.

Visita de inspección realizada el 14 Abril 2015.

CONTRATISTA:

Se realizo un recorrido por la obra en mención con la finalidad de verificar la calidad de la obra, así como también se haya ejecutado conforme a normas y lineamientos establecidos en el proyecto ejecutivo de la obra.

Resultados de la Inspección Física.

La obra se encuentra terminada y operando en buen estado, los equipos instalados no presentan fallas o detalles de mala calidad, así mismo se observo a el alumnado de la escuela haciendo uso de los aparos de ejerció instalados.

Se anexa al presente reporte fotográfico de visita de inspección.

Atentamente

Ing. Jose Juan Tapia Lopez
Auditor de Obra Publica



MAZATLÁN



H. AYUNTAMIENTO
2011-2013

Gobierno Municipal de Mazatlán

Contraloría Municipal

Fecha : 16 /Abril/2015

DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SUPERVISIÓN DE OBRA PÚBLICA

GEDULA DE VISITA DE OBRA

PROYECTO:	DATOS GENERALES DE LA OBRA
CONSTRUCCION DE GIMNACIO AL AIRE LIBRE EN EL ESTADO DE SINALOA, ESCUELA SECUNDARIA JAIME TORRES BODET UBICADA EN AVENIDA MANUEL J. CLOUTHIER.	Oficio de Aprobación: 460/2014
	Oficio Ampliación:
	Fondos: PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS
	Importe Aprobado \$220,849.71
	Importe Ejercido \$220,849.71
	Contratista CONSTRUCTORA MABREN S.A DE C.V

Datos de la Visita:	Contraloría.
Visita realizada el dia 14 de Abril 2015	Contraloría: Ing. Jose Juan Tapia Lopez

Frentes en los que se esta trabajando


- | | | | | |
|--|--|--------------------------------------|--|---|
| <input type="checkbox"/> Topografía | <input type="checkbox"/> Cimentaciones | <input type="checkbox"/> Albañilería | <input type="checkbox"/> Herrería | <input type="checkbox"/> Ins. Sanitaria |
| <input type="checkbox"/> Despalme | <input type="checkbox"/> Estruct. Concreto | <input type="checkbox"/> Tablaroca | <input type="checkbox"/> Carpintería | <input type="checkbox"/> Inst. Hidráulica |
| <input type="checkbox"/> Terracerías | <input type="checkbox"/> Estruct. Metálica | <input type="checkbox"/> Platonos | <input type="checkbox"/> Cancelería | <input type="checkbox"/> Inst. Eléctrica |
| <input type="checkbox"/> Excavaciones | <input type="checkbox"/> Techumbre | <input type="checkbox"/> Acabados | <input type="checkbox"/> Obras EXT. | <input type="checkbox"/> Inst. Gas |
| <input type="checkbox"/> Demoliciones | <input type="checkbox"/> Firmes | <input type="checkbox"/> Pintura | <input type="checkbox"/> Pavimentación | <input type="checkbox"/> Inst. Equipo |
| <input checked="" type="checkbox"/> Otros (Especificar): | EQUIPOS DE GIMNACIO | | | |

REPORTE DE VISITA

Conclusiones:

La obra se encuentra terminada y operando.

REPORTE FOTOGRAFICO



1.- Microlocalización de Escuela Secundaria Jaime Torres Bodet, Ciudad de Mazatlán.

Ing. Jose Juan Tapia Lopez
Auditor de Obra Publica





H. AYUNTAMIENTO
2011-2013

Gobierno Municipal de Mazatlán


Contraloría Municipal

Fecha : 16 /Abril/2015


DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SUPERVISION DE OBRAS PUBLICAS

GEDULA DE VISTA DE OBRA


REPORTE FOTOGRAFICO




2.- Caminadora (Double Helt Walker).



3.- Equipo Horse Rider.



4.- Juego de Barras Paralelas.



5.- Equipo Movimiento de Cintura (Twister)

Ing. Jose Juan Tapia Lopez
Auditor de Obra Publica





H. AYUNTAMIENTO
2011-2013

Gobierno Municipal de Mazatlán

Contraloría Municipal

Fecha : 16 /Abril/2015


DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SUPERVISIÓN DE OBRA PÚBLICA

CEDEJA DE VISITA DE OBRA


REPORTE FOTOGRAFICO




6.- Equipo Pull- Down



7.- Equipo Eliptico Doble



8.- Ejercitador Abdominal



9.- Juego de barras.


Ing. Jose Juan Tapia Lopez
Auditor de Obra Publica




REPORTE FOTOGRAFICO



10.- Equipos de gimnacion escuela torres en Secundaria Jaime Torres Bodet.



11.-



12.-

Ing. Jose Juan Tapia Lopez
Auditor de Obra Publica