



GOBIERNO MUNICIPAL DE MAZATLÁN

Contraloría Municipal

2014 - 2016

Mazatlán, Sinaloa a 15 de Junio 2016

INFORME DE SUPERVISION

**LIC. FRANCISCO JAVIER ALVAREZ DIAZ  
CONTRALOR MUNICIPAL  
PRESENTE.**

De acuerdo al programa de **supervisiones a obra pública** que esta **Contraloría Municipal** realiza, a obras ejecutadas con los recursos provenientes de ingresos municipales (recursos propios), así como los provenientes de recursos federales, estatales y otros, se superviso la obra **Pavimentación, construcción de banquetas y alumbrado público, avenida del sol, entre calle Neblina y Av. Genaro Estrada, en diversas Colonias.**, Correspondiente al **"Programa Hábitat 2015"**, de lo cual informo los resultados obtenidos en la visita.

Visita de inspección realizada el Dia 13 Junio 2016.

**CONTRATISTA: CONST. Y ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA DE SINALOA S.A DE C.V**

Contrato: 54330001-DOP-2015-005

Supervisor: Arq. Maria Z. Garcia

Se realizo un recorrido por la obra en mención con la finalidad de verificar la calidad de la obra, así como también se haya ejecutado conforme a normas y lineamientos establecidos en el proyecto ejecutivo de la obra.

**Resultados de la Inspección Física.**

En la visita se realizada se pudo constatar que la obra cumple con las especificaciones establecidas en el proyecto de la obra; por tal motivo no existen observaciones por consignar.



**MAZATLÁN**  
Construyendo Futuro

Edificio Mazatianguis Calle México y Tte. Azueta, Centro. Mazatlán  
Sinaloa. Tel. 982-84-69



Contraloría Municipal

2014 - 2016

Los conceptos vistos al momento de la visita fueron los siguientes:

- Guarnición Tipo L de 15x30x60,
- Pavimento premezclado de  $f'c= 250 \text{ kg/cm}^2$
- Calafateo de Losas y Guarniciones.
- Alumbrado publico
- Rampas

Se anexa al presente reporte fotográfico de visita de inspección.

Atentamente



Ing. Jose Juan Tapia Lopez  
Auditor de Obra Publica



MAZATLÁN



H. AYUNTAMIENTO  
2011-2013

# Gobierno Municipal de Mazatlán

## Contraloría Municipal

Fecha : 14 /Junio/2016

### DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SUPERVISION DE OBRA PUBLICA

#### CEDULA DE VISITA DE OBRA

PROYECTO:	DATOS GENERALES DE LA OBRA	
PAVIMENTACION CONSTRUCCION DE BANQUETA Y ALUMBRADO PUBLICO, AV. DEL SOL, ENTRE CALLE NEBLINA Y AV. GENARO ESTRADA, EN DIVERSAS COLONIAS  MAZATLAN	Oficio de Aprobación:	290/2015
	Oficio Ampliación:	
	Fondos:	HABITAT 2015
	Importe Aprobado	\$6,545,293.76
	Importe Ejercido	\$6,076,927.57
	Contratista	Construcción y Arrendamiento de Maquinaria de Sinaloa.

Datos de la Visita:	Contraloría.
Visita Realizada el día 13 de Junio del 2016	Contraloría: Ing. Jose Juan Tapia Lopez

#### Frentes en los que se esta trabajando

<input checked="" type="checkbox"/> Topografía	<input type="checkbox"/> Cimentaciones	<input type="checkbox"/> Albañilería	<input type="checkbox"/> Herrería	<input type="checkbox"/> Ins. Sanitaria
<input checked="" type="checkbox"/> Despalmes	<input type="checkbox"/> Estruct. Concreto	<input type="checkbox"/> Tablaroca	<input type="checkbox"/> Carpintería	<input type="checkbox"/> Inst. Hidráulica
<input checked="" type="checkbox"/> Terracerías	<input type="checkbox"/> Estruct. Metálica	<input type="checkbox"/> Platonos	<input type="checkbox"/> Cancelería	<input type="checkbox"/> Inst. Eléctrica
<input checked="" type="checkbox"/> Excavaciones	<input type="checkbox"/> Techumbre	<input type="checkbox"/> Acabados	<input type="checkbox"/> Obras EXT.	<input type="checkbox"/> Inst. Gas
<input type="checkbox"/> Demoliciones	<input type="checkbox"/> Firmes	<input type="checkbox"/> Pintura	<input checked="" type="checkbox"/> Pavimentación	<input type="checkbox"/> Inst. Equipo
<input type="checkbox"/> Otros (Especificar):				

#### REPORTE DE VISITA

##### Conclusiones:

La obra se encuentra terminada y operando, sin detalles de mala calidad.

#### REPORTE FOTOGRAFICO



Ing. Jose Juan Tapia Lopez  
Auditor de Obra Publica





H. AYUNTAMIENTO  
2011-2013

# Gobierno Municipal de Mazatlán

Contraloría Municipal

Fecha : 14 /Junio/2016

DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SUPERVISION DE OBRA PUBLICA

CEDULA DE VISITA DE OBRA


## REPORTE FOTOGRAFICO



2.- Pavimentacion Avenida del Sol.



3.- Pavimentacion Avenida del Sol.



4.- Pavimentacion Avenida del Sol.



5.- Pavimentacion Avenida del Sol.

Ing. Jose Juan Tapia Lopez  
Auditor de Obra Publica





H. AYUNTAMIENTO  
2011-2013

# Gobierno Municipal de Mazatlán

## Contraloría Municipal

Fecha : 14 /Junio/2016

DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SUPERVISION DE OBRA PUBLICA

CEDULA DE VISITA DE OBRA

### REPORTE FOTOGRAFICO



6.- Pavimentacion Avenida del Sol.



7.- Pavimentacion Avenida del Sol.



8.- Pavimentacion Avenida del Sol.



9.- Pavimentacion Avenida del Sol.

  
Ing. Jose Juan Tapia Lopez  
Auditor de Obra Publica



H. AYUNTAMIENTO  
2011-2013

# Gobierno Municipal de Mazatlán

Contraloría Municipal

Fecha : 14 /Junio/2016

DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SUPERVISION DE OBRA PUBLICA

CEDULA DE VISITA DE OBRA

## REPORTE FOTOGRAFICO




10.- Pavimentacion Avenida del Sol.



11.- Pavimentacion Avenida del Sol.



12.- Pavimentacion Avenida del Sol.



13.- Pavimentacion Avenida del Sol.

Ing. Jose Juan Tapia Lopez  
Auditor de Obra Publica

